

FICHA TÉCNICA



TIG

T-RAZOR 400HD MT

MULTIVOLTAJE AUTOMATICO

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WEIGHT (KG)
AC 220/380/440 $\pm$ 15%	20	13	72	31
WELDING CURRENT (A)	DUTY CYCLE	DIMENSION (MM)		
 20 - 400	60%@400A 100%@270A	515*246*368		
 10 - 260	60%@270A 100%@220A			



ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar



Antorcha TIG



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.



Set basico de accesorios tig

ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

