

FICHA TÉCNICA



MIG - MAG

MIG400 DP

PULSANTE

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)	WEIGHT (KG)
3P- AC220±15%	45.1	17.2	60	50 - 400	51
DUTY CYCLE 60%@400A/38V 100%@309A/30V		DIMENSION (MM) 606*276*449		GMAW VOLTAGE (V) Ajuste del programa	WIRE DIAMETER APPLICABLE (MM) Ø (0.8 - 1 - 1.2)



ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar



Antorcha MIG



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

● TRABAJO
LIVIANO

● TRABAJO
SEMI-PESADO

● TRABAJO
PESADO

