

FICHA TÉCNICA



MIG - MAG

X-MIG400 IGBT



- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)	WEIGHT (KG)
3P- AC220±15%	45.1	17.2	60	50 - 400	51
DUTY CYCLE	DIMENSION (MM)	GMAW VOLTAGE (V)	WIRE DIAMETER APPLICABLE (MM)		
60%@400A/38V 100%@309A/30V	606*276*449	15 - 38	Ø (0.8 - 1 - 1.2)		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar



Antorcha MIG



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

○ TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

