

FICHA TÉCNICA



MMA

EASY200



- MAQUINA DE SOLDAR PARA CARPINTERIA METALICA.

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	24.3	5.3	72	20 - 200
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
40%@200A/26.4V 100%@124A/25V	10	327*132*222		



- USOS:
Trabajos de carpinteria metalica,
o cerrajeria liviana.

• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar



● TRABAJO HOBBY

○ TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

○ TRABAJO PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

EASY250



- MAQUINA DE SOLDAR PARA CARPINTERIA METALICA.

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	32.2	7	72	20 - 250
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
40%@250A/25V 100%@155A/27V	10	425*150*234		



• USOS:

Trabajos de carpintería metálica,
o cerrajería liviana.

• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO HOBBY

○ TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

○ TRABAJO PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC201



- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	24.1	5.3	72	20 - 200
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
50%@200A/25V 100%@124A/26.4V	9.6	351*143*231		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

○ TRABAJO PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC200 IGBT



- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200
DUTY CYCLE 60% @ 200A/28V 100% @ 155A/26.2V	WEIGHT (KG) 9.6	DIMENSION (MM) 372*145*205		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar



● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC220-X



- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200

DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)
60%@200A/28V 100%@155A/26.2V	9.6	372*145*205



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar



● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

RAZOR200HD



- PROCESOS DE TRABAJO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	31.8	7	72	20 - 200
DUTY CYCLE 80%@200A/28V 100%@178A/27V	WEIGHT (KG) 11.5	DIMENSION (MM) 432*201*303		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC250 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250
DUTY CYCLE 60%@250A/28V 100%@195A/26.8V	WEIGHT (KG) 10.4	DIMENSION (MM) 510*210*370		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar



● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC250-X



- PROCESOS DE TRABAJO LIVIANO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250
DUTY CYCLE 60%@250A/28V 100%@195A/26.8V	WEIGHT (KG) 12	DIMENSION (MM) 510*210*370		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

RAZOR250HD



- PROCESOS DE TRABAJO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	36.4	8	78	20 - 250
DUTY CYCLE 60%@250A/30V 100%@193A/27.2V	WEIGHT (KG) 19	DIMENSION (MM) 480*203*303		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

● TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

RAZOR300HD



- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO
MONOFÁSICA TIPO INVERSOR

UNICA EN EL MERCADO SIENDO MONOFASICA
QUE PUEDE SOLDAR TODO EL DÍA ELECTRODOS DE Ø 3/16

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC220±15%	39	12	72	20 - 300
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
100%@300A/32V	31	530*266*376		



• USOS:

Para trabajos semipesados, pudiendo
soldar electrodos hasta un Ø de 3/16"

7018E de manera continua

• ACCESORIOS INCLUÍDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

○ TRABAJO
LIVIANO

● TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC400E



- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	20 - 400
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
60%@400A/36V 100%@310A/32.4V	31	495*246*368		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

○ TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

○ TRABAJO PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC405E

WelderPower[®]
Premium Welding Products.

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR

WELDWELL[®]

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	20 - 400
DUTY CYCLE 60%@400A/36V 100%@310A/32.4V	WEIGHT (KG) 31	DIMENSION (MM) 495*246*368		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

ARC401 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	30 - 400
DUTY CYCLE 60%@400A/36V 100%@310A/32.5V	WEIGHT (KG) 27	DIMENSION (MM) 540*276*428		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

○ TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

● TRABAJO
PESADO



FICHA TÉCNICA



MMA

RAZOR400HD



- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC380±15%	27.6	18.2	78	30 - 400
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
100%@400A/36V	31	540*276*410		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar



● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC 450 MT

MULTIVOLTAJE AUTOMATICO

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC 220/380/440±15%	66.40 /32.2/ 32.2	25.3	78	20 - 400 20 - 450 20 - 450
DUTY CYCLE		WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)	
220V	380 - 440V	35	680*410*575	
60%@400A/36V	60%@450A/35.2V			
100%@310A/30V	100%@350A/32.5V			



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar



● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC 500E MT

MULTIVOLTAJE AUTOMATICO

- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
AC 220/380/440 $\pm$ 15%	66.40 /32.2/ 32.2	25.3	78	20 - 400 20 - 500 20 - 500
DUTY CYCLE		WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)	
220V	380 - 440V	31	680*410*575	
60%@400A/36V	60%@500A/35.2V			
100%@300A/30V	100%@350A/32.5V			



ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

● TRABAJO
LIVIANO

● TRABAJO
SEMI-PESADO

● TRABAJO
PESADO

