

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC400E



- PROCESOS DE TRABAJO SEMIPESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	20 - 400
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
60%@400A/36V 100%@310A/32.4V	31	495*246*368		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

○ TRABAJO
LIVIANO

● TRABAJO
SEMI-PESADO

○ TRABAJO
PESADO

