

FICHA TÉCNICA



MMA

ARC401 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC220±15%	47.2	18	72	30 - 400
DUTY CYCLE 60%@400A/36V 100%@310A/32.5V	WEIGHT (KG) 27	DIMENSION (MM) 540*276*428		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes
de soldar.



Tierra con
cable.



Porta-Electrodo
con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador
de gas



Cilindro



Mascara
de soldar

○ TRABAJO
LIVIANO

○ TRABAJO
SEMI-PESADO

● TRABAJO
PESADO

