

FICHA TÉCNICA



MMA

RAZOR400HD



- PROCESOS DE TRABAJO PESADO
TRIFASICO TIPO INVERSOR

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P - AC380±15%	27.6	18.2	78	30 - 400
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	DIMENSION (MM)		
100%@400A/36V	31	540*276*410		



ENTRADA



3
FASES



60
Hz



SALIDA



DC

• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

