

FICHA TÉCNICA

CONECTORES PARA EXTENSION DE MAQUINA DE SOLDAR (TIPO DINSE)

Números de parte disponibles

No. De parte	Partes que incluye	Capacidad de cable
WPCN*EC-WP-50	Conector macho tipo Dinse® 70	(50-70mm) 1/0 a 2/0
WPHN *EC-WP-50	Conector hembra tipo Dinse® 70	(50-70mm) 1/0 a 2/0

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Sencillos y seguros, sólo se insertan en la máquina y se giran para tener una conexión fuerte, segura y con la máxima conducción eléctrica.

La parte metálica de latón amarillo está maquinada a precisión y el hule negro aísla de calor y electricidad, aumentando la seguridad del soldador.

Este tipo de conectores se usan en la mayoría de las máquinas de soldar modernas que existen en el mercado.



WPCN*EC-WP-50



WPHN*EC-WP-50