

# FICHA TÉCNICA

## TENAZA TIERRA WELDER POWER



### Calidad • Alta aleación de cobre • Resorte aislado

- Las abrazaderas de tierra WP tienen el área de contacto más grande con el trabajo de Cualquier abrazadera del mercado.

Las mandíbulas superior e inferior dentadas aseguran el máximo mordido el trabajo.


Una buena abrazadera de tierra ayuda a asegurar el voltaje adecuado para Máximos resultados de soldadura con todas las varillas.

- Tanto la mandíbula superior como la inferior de los tres modelos están hechas de una alta Aleación de cobre que garantiza una excelente capacidad de transporte de corriente. No hay mandíbulas de acero usado. Una buena conexión a tierra asegura mejores soldaduras.


- Un pasador de bisagra de latón resistente es duradero y permite transportar ambas mandíbulas actual. El resorte de alta resistencia incluido asegura un agarre potente en el trabajo.

El aislamiento en la parte superior e inferior proporciona una mayor vida útil del resorte.

- Las seis abrazaderas de tierra WP tienen el cable de tornillo de punta ovalada. Conexión fácil de instalar. No se necesita calza ni placa de presión.



300 AMP



500 AMP

| Model | Item Code No. | Amp Capacity | Cable Capacity                            | Type of Cable Connection    | Weight        | Jaw Opening  |
|-------|---------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| 300   | 02020         | 300          | No.1/0 thru No.2/0(50-70mm <sup>2</sup> ) | Mechanical Oval-Point Screw | 26 oz. (740g) | 1½" (38.1mm) |
| 500   | 02030         | 500          | No.3/0 thru No.4/0(70-95mm <sup>2</sup> ) | Mechanical Oval-Point Screw | 35 oz. (995g) | 1½" (38.1mm) |