

FICHA TÉCNICA



MIG - MAG

MIG500 IGBT

- PROCESOS DE TRABAJO PESADO TRIFÁSICA TIPO INVERSOR



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)	WEIGHT (KG)
3P- AC220±15%	37.5	24.7	72	60 - 500	55
DUTY CYCLE 60%@500A/45V 100%@387A/33V	DIMENSION (MM) 595*281*472	GMAW VOLTAGE (V) 14 - 44	WIRE DIAMETER APPLICABLE (MM) Ø (1 - 1.2 - 1.6)		



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar



Antorcha MIG



Tierra con cable.



Porta-Electrodo con Cable.

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Regulador de gas



Cilindro



Mascara de soldar

● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

