

FICHA TÉCNICA



PLASMA

PLASMA120



- MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA SEMI-PESADO

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P- AC220±15%	51	19.4	300	20 - 120
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY		DIMENSION (MM)
60%@120A/128V 100%@93A/117.2V	42	30	20	560*331*411



ENTRADA



FASES



60 Hz



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Antorcha PLASMA



Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Compresor de aire



Mascara de cortar



● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO