

FICHA TÉCNICA



PLASMA

PLASMA160

- MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA PESADO



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

INPUT VOLTAGE (V)	INPUT CURRENT (A)	POWER RATING (KVA)	OCV (V)	WELDING CURRENT (A)
3P- AC220±15%	76	29	300	20 - 160
DUTY CYCLE	WEIGHT (KG)	CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY	DIMENSION (MM)	
60%@160A/144V 100%@124A/130V	46	50 / 30	580*321*486	



• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Antorcha PLASMA



Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Compresor de aire



Mascara de cortar

● TRABAJO LIVIANO

● TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO

