

# FICHA TÉCNICA



PLASMA

## PLASMA50



- MAQUINA INVERSORA MONOFÁSICA DE CORTE PLASMA LIVIANO

### CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V)             | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA)                  | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|
| AC220±15%                     | 22                | 4.8                                 | 260     | 20 - 40             |
| DUTY CYCLE                    | WEIGHT (KG)       | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY |         | DIMENSION (MM)      |
| 60%@40A/96V<br>100%@31A/92.4V | 9.84              | 14                                  | 6       | 413*151*234         |



ENTRADA



1 FASE



60 Hz



#### ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Antorcha PLASMA



Filtro de aire

#### ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Compresor de aire



Mascara de cortar

● TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

○ TRABAJO PESADO

